

# Werkzeugaufnahmen für BDS-Kernbohrer

Drei Systeme stehen zur Wahl – sie ermöglichen die kraftschlüssige, komfortable und sichere Verbindung zwischen Kernbohrer und der Magnet-Kernbohrmaschine.

## DIE NEHMEN ES MIT JEDEM BOHRER AUF

Werkzeugaufnahme für  
BDS-Kernbohrer mit  
Weldonschaft 19 mm ( $\frac{3}{4}$ "



Schnellwechselbohrsystem  
KEYLESS

BEST. NR.	SPINDELAUFNAHME
ZSS 200	MK 2
ZSS 300	MK 3

Mit automatischer Innenschmierung für Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm ( $\frac{3}{4}$ ").  
Mit Schlauch und Schnellverschlusskupplung.  
Schneller Werkzeugwechsel ohne Spannschlüssel.



Reduzierhülse DIN 2185

BEST. NR.	AUSSEN	INNEN
ZRH 210	MK 2	MK 1
ZRH 320	MK 3	MK 2
ZRH 430	MK 4	MK 3

Werkzeugaufnahme für  
BDS-Kernbohrer mit  
Weldonschaft 19 mm ( $\frac{3}{4}$ "  
und 32 mm ( $1\frac{1}{4}$ "



Industrieaufnahme  
mit manueller Innenschmierung

BEST. NR.	SPINDELAUFNAHME
Für Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm ( $\frac{3}{4}$ ")	
ZIA 219-M	MK 2
ZIA 319-M	MK 3
ZIA 419-M	MK 4

Für Kernbohrer mit Weldonschaft 32 mm ( $1\frac{1}{4}$ ")

ZIA 332-M	MK 3
ZIA 432-M	MK 4



Verlängerungshülse DIN 2178

BEST. NR.	AUSSEN	INNEN
ZVH 220	MK 2	MK 2
ZVH 230	MK 2	MK 3
ZVH 320	MK 3	MK 2
ZVH 330	MK 3	MK 3

Werkzeugaufnahme für  
BDS-Kernbohrer mit  
Weldonschaft 19 mm ( $\frac{3}{4}$ "  
und 32 mm ( $1\frac{1}{4}$ "



Industrieaufnahme  
mit automatischer Innenschmierung

BEST. NR.	SPINDELAUFNAHME
Für Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm ( $\frac{3}{4}$ ")	
ZIA 219-KN	MK 2
ZIA 319-KN	MK 3
ZIA 419-KN	MK 4

Für Kernbohrer mit Weldonschaft 32 mm ( $1\frac{1}{4}$ ")  
Mit Schlauch und Schnellverschlusskupplung.

ZIA 332-KN	MK 3
ZIA 432-KN	MK 4